



SilverDAT 3

Valoración de reparación

Última modificación: 19/04/2024

Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

Titular

Tratamiento Teléfono privado
Apellidos, Nombre Email
Calle / Nº CP / Localidad /

Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo Nº valoración 40978183
Matrícula Nº de encargo 0003
Matriculación 29/09/2008 Código del color A35
Kilómetros Color Monacoblau metallic

Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de cruce con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

Recambios

Fecha tarifa: 19/04/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
-----	------	-------------	-------------	----------	---------------	--------------

Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
	Mano de obra	Puesta a disposición del vehículo	0.17	8.50 €
57892		Pintado cubierta paragolpes reparar	* 1.5	75.00 €

Pintura EUROLACK - Efecto nacarado (2-Capas)

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
	Mano de obra	Preparación para pintura piezas plástico desmontadas	0.8		40.00 €
57240	Reparación	Paragolpes p.	1.8	143 €	233.00 €

Resumen

Recambios	Mano de obra	Pintura
Importe recambios	0 € Mano de obra (1.67 h)	83,50 € MO Pintura
Pequeño Material(2.00%)	0 € Dto. MO (0%)	0 € Constante MO metal (h)
Subtotal recambios	0 € Total MO	83,50 € Constante MO plástico (0.8 h)
Dto. recambios	0 €	Subtotal MO (2.6 h)
Total recambios	0 €	Descuento MO Pintura (%)
		Total MO pintura
		Material Pintura
		Constante material plástico
		Subtotal material
		Dto. sobre material (%)
		Total material
		Total pintura

Total				
Franquicia	0 €	Total recambios	0 €	Subtotal (sin dto.)
		Total mano de obra	83,50 €	Descuento total (%)
		Total pintura	279,90 €	Base imponible
		Subtotal	363,40 €	IVA (21%)
				Total
				TOTAL (menos franquicia)

Leyenda

* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar

C - Reparación-puntos pintura

E - sustituir

G - cortar

I - Reparar

K - Costes deducibles

M - Desmontadas para pintar

O - Protección del habitáculo

Q - Sustituir o renovar

S - Instalar

U - Pintura manual

W - equilibrar

Y - Completar (sólo lógica de trabajo)

/ - Repara

B - Protección de los bajos

D - desmontar

F - montar

H - Purgar aire

J - Limpiar

L - Pintura

N - Otros costes auxiliares

P - Comprobar

R - Riesgo

T - Prueba técnica

V - Medir

X - Destapar (sólo lógica de trabajo)

Z - Desmontar y montar



SilverDAT 3

Valoración de reparación

Última modificación: 19/04/2024

Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

Titular

Tratamiento

Teléfono privado

Apellidos, Nombre

Email

Calle / Nº

CP / Localidad

/

Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo

Nº valoración

40978183

Matrícula

Nº de encargo

0003

Matriculación

29/09/2008

Código del color

A35

Kilómetros

Color

Monacoblau metallic

Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de crucero con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

Recambios

Fecha tarifa: 19/04/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
24111	41527202341	Puerta p. iz.		1	862.19 €	862.19 €

Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
-----	------------------	-------------	----------------	--------------

Desm.+mont./sust. puerta trasera iz. comprende:

preparación puerta trasera para el/del pintura iz., desm.+mont./sust. juego de cables puerta trasera iz., d+m puerta trasera cpl. iz., reparar puerta p. iz., regular puerta trasera iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.arr., reparar puerta trasera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta p. iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta p. iz. (mitad superior canto separador), desm.+mont./sust. freno de la puerta trasera iz., desm.+mont./sust. junta junta de la puerta / techo puerta p. iz., desm.+mont./sust. junta puerta p.iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta p. iz. (trabajo combinado), d+m cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta p. iz., regular cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. guía de la ventana puerta p. iz., d+m moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., d+m eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. mecanismo elevalunas p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta (fijo) p. iz., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta (fijo) p. iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. cerradura de la puerta p. iz., regular horquilla de cierre p. iz., desm.+mont./sust. tracción bowden manilla de la puerta tras.iz.ext., desm.+mont./sust. soporte tirador exterior de la puerta p. iz., d+m revestimiento de la puerta p. iz., sust. aislamiento acústico puerta trasera iz. (revestimiento de la puerta desmontado), desm.+mont./sust. refuerzo puerta p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana puerta trasera iz.int., desm.+mont./sust. cubierta marco de la ventana puerta tras.iz.int., desm.+mont./sust. cubierta soporte de la ventana puerta p. iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.d., sust. cubierta tirador exterior de la puerta p. iz., d+m cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. tirador exterior puerta trasera iz., desm.+mont./sust. soporte ventanilla lateral p. iz., d+m cubierta montante de la puerta (montante b) iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética puerta trasera iz.

24111	41 52 500	Protección de los huecos puerta trasera iz. comprende: ayuda-apn huecos / protección de los bajos	4.25	212.50 €
24111	97 52 500	Reparar aleta p. iz.	0.50	25.00 €
53111	41 99 000	Puesta a disposición del vehículo	* 4.00	200.00 €
57892	Mano de obra	Pintado cubierta paragolpes reparar	0.17	8.50 €
			* 1.50	75.00 €

Pintura		EUROLACK - Efecto nacarado (2-Capas)			Precio/hora: 50.0 €
DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
	Mano de obra	Preparación para pintura	1.70		85.00 €
	Mano de obra	Preparación para pintura piezas suplementarias plástico	0.80		40.00 €
24111	Pieza nueva	Puerta trasera iz. (pieza desmontada)	1.40	104.00 €	174.00 €
53111	REP. NIVEL 1	Aleta p. iz.	1.20	39.00 €	99.00 €
57240	Reparación	Paragolpes p.	1.80	143.00 €	233.00 €

Resumen					
Recambios		Mano de obra		Pintura	
Importe recambios	862,19 €	Mano de obra (10.42 h)	521,00 €	MO Pintura	220,00 €
Pequeño Material(2.00%)	0 €	Dto. MO (0%)	0 €	Constante MO metal (1.70 h)	85,00 €
Subtotal recambios	862,19 €	Total MO	521,00 €	Constante MO plástico (0.80 h)	40,00 €
Dto. recambios	0 €			Subtotal MO (6.9 h)	345,00 €
Total recambios	862,19 €			Descuento MO Pintura (%)	0 €
				Total MO pintura	345,00 €
				Material Pintura	286,00 €
				Constante material metal	6,10 €
				Constante material plástico	5,60 €
				Subtotal material	297,70 €
				Dto. sobre material (%)	0 €
				Total material	297,70 €
				Total pintura	642,70 €
Total					
Franquicia	0 €	Total recambios	862,19 €	Subtotal (sin dto.)	2.025,89 €
		Total mano de obra	521,00 €	Descuento total (%)	0 €
		Total pintura	642,70 €	Base imponible	2.025,89 €
		Subtotal	2.025,89 €	IVA (21%)	425,44 €
				Total	2.451,33 €
				TOTAL (menos franquicia)	2.451,33 €

Leyenda

* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar
C - Reparación-puntos pintura

B - Protección de los bajos
D - desmontar

E - sustituir
G - cortar
I - Reparar
K - Costes deducibles
M - Desmontadas para pintar
O - Protección del habitáculo
Q - Sustituir o renovar
S - Instalar
U - Pintura manual
W - equilibrar
Y - Completar (sólo lógica de trabajo)
/ - Repara

F - montar
H - Purgar aire
J - Limpiar
L - Pintura
N - Otros costes auxiliares
P - Comprobar
R - Riesgo
T - Prueba técnica
V - Medir
X - Destapar (sólo lógica de trabajo)
Z - Desmontar y montar



SilverDAT 3

Valoración de reparación

Última modificación: 19/04/2024

Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

Titular

Tratamiento	Teléfono privado
Apellidos, Nombre	Email
Calle / Nº	CP / Localidad

Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo	Nº valoración	40978183
Matrícula	Nº de encargo	0003
Matriculación	Código del color	A35
Kilómetros	Color	Monacoblau metallic

Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atóricas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de cruce con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

Recambios

Fecha tarifa: 19/04/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
-----	------	-------------	-------------	----------	---------------	--------------

Mano de obra

Precio/hora: 50,0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
53111	41 99 000	Reparar aleta p. iz.	* 4	200,00 €
	Mano de obra	Puesta a disposición del vehículo	0.17	8,50 €
57892		Pintado cubierta paragolpes reparar	* 1.5	75,00 €

Pintura EUROLACK - Efecto nacarado (2-Capas)

Precio/hora: 50,0 €

DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
	Mano de obra	Preparación para pintura	1.7		85,00 €
	Mano de obra	Preparación para pintura piezas suplementarias plástico	0.8		40,00 €
53111	REP. NIVEL 1	Aleta p. iz.	1.2	39 €	99,00 €
57240	Reparación	Paragolpes p.	1.8	143 €	233,00 €

Resumen

Recambios	Mano de obra	Pintura
Importe recambios	0 € Mano de obra (5.67 h)	283,50 € MO Pintura
Pequeño Material(2.00%)	0 € Dto. MO (0%)	0 € Constante MO metal (1.7 h)
Subtotal recambios	0 € Total MO	283,50 € Constante MO plástico (0.8 h)
Dto. recambios	0 €	Subtotal MO (5.5 h)
Total recambios	0 €	Descuento MO Pintura (%)
		Total MO pintura
		Material Pintura
		Constante material metal
		Constante material plástico
		Subtotal material
		Dto. sobre material (%)
		Total material
		Total pintura

Total			
Franquicia	0 €	Total recambios	0 €
		Total mano de obra	283,50 €
		Subtotal (sin dto.)	752,20 €
		Descuento total (%)	0 €

Total pintura	468,70 €	Base imponible	752,20 €
Subtotal	752,20 €	IVA (21%)	157,96 €
		Total	910,16 €
		TOTAL (menos franquicia)	910,16 €

Leyenda

* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar

C - Reparación-puntos pintura

E - sustituir

G - cortar

I - Reparar

K - Costes deducibles

M - Desmontadas para pintar

O - Protección del habitáculo

Q - Sustituir o renovar

S - Instalar

U - Pintura manual

W - equilibrar

Y - Completar (sólo lógica de trabajo)

/ - Repara

B - Protección de los bajos

D - desmontar

F - montar

H - Purgar aire

J - Limpiar

L - Pintura

N - Otros costes auxiliares

P - Comprobar

R - Riesgo

T - Prueba técnica

V - Medir

X - Destapar (sólo lógica de trabajo)

Z - Desmontar y montar



SilverDAT 3

Valoración de reparación

Última modificación: 19/04/2024

Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

Titular

Tratamiento

Teléfono privado

Apellidos, Nombre

Email

Calle / Nº

CP / Localidad

/

Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo

Nº valoración

40978183

Matrícula

Nº de encargo

0003

Matriculación

29/09/2008

Código del color

A35

Kilómetros

Color

Monacoblau metallic

Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de crucero con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

Recambios

Fecha tarifa: 19/04/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
24111	41527202341	Puerta p. iz.		1	862.19 €	862.19 €

Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
-----	------------------	-------------	----------------	--------------

Desm.+mont./sust. puerta trasera iz. comprende:

preparación puerta trasera para el/del pintura iz., desm.+mont./sust. juego de cables puerta trasera iz., d+m puerta trasera cpl. iz., reparar puerta p. iz., regular puerta trasera iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.arr., reparar puerta trasera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta p. iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta p. iz. (mitad superior canto separador), desm.+mont./sust. freno de la puerta trasera iz., desm.+mont./sust. junta junta de la puerta / techo puerta p. iz., desm.+mont./sust. junta puerta p.iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta p. iz. (trabajo combinado), d+m cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta p. iz., regular cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. guía de la ventana puerta p. iz., d+m moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., d+m eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. mecanismo elevalunas p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta (fijo) p. iz., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta (fijo) p. iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. cerradura de la puerta p. iz., regular horquilla de cierre p. iz., desm.+mont./sust. tracción bowden manilla de la puerta tras.iz.ext., desm.+mont./sust. soporte tirador exterior de la puerta p. iz., d+m revestimiento de la puerta p. iz., sust. aislamiento acústico puerta trasera iz. (revestimiento de la puerta desmontado), desm.+mont./sust. refuerzo puerta p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana puerta trasera iz.int., desm.+mont./sust. cubierta marco de la ventana puerta tras.iz.int., desm.+mont./sust. cubierta soporte de la ventana puerta p. iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.d., sust. cubierta tirador exterior de la puerta p. iz., d+m cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. tirador exterior puerta trasera iz., desm.+mont./sust. soporte ventanilla lateral p. iz., d+m cubierta montante de la puerta (montante b) iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética puerta trasera iz.

24111	41 52 500	Protección de los huecos puerta trasera iz. comprende: ayuda-apn huecos / protección de los bajos	4.25	212.50 €
24111	97 52 500	Reparar cubierta estribo iz.	0.5	25.00 €
4335	51 99 000	Reparar aleta p. iz.	* 0.5	25.00 €
53111	41 99 000	Puesta a disposición del vehículo	* 4	200.00 €
	Mano de obra	Pintado cubierta paragolpes reparar	0.17	8.50 €
57892			* 1.5	75.00 €

Pintura		EUROLACK - Efecto nacarado (2-Capas)			Precio/hora: 50.0 €
DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
	Mano de obra	Preparación para pintura	1.7		85.00 €
	Mano de obra	Preparación para pintura piezas suplementarias plástico	0.8		40.00 €
4335	Reparación	Cubierta para cubierta el larguero iz.	1.2	48.75 €	108.75 €
24111	Pieza nueva	Puerta trasera iz. (pieza desmontada)	1.4	104 €	174.00 €
53111	REP. NIVEL 1	Aleta p. iz.	1.2	39 €	99.00 €
57240	Reparación	Paragolpes p.	1.8	143 €	233.00 €

Resumen					
Recambios		Mano de obra		Pintura	
Importe recambios	862,19 €	Mano de obra (10.92 h)	546,00 €	MO Pintura	280,00 €
Pequeño Material(2.00%)	0 €	Dto. MO (0%)	0 €	Constante MO metal (1.7 h)	85,00 €
Subtotal recambios	862,19 €	Total MO	546,00 €	Constante MO plástico (0.8 h)	40,00 €
Dto. recambios	0 €			Subtotal MO (8.1 h)	405,00 €
Total recambios	862,19 €			Descuento MO Pintura (%)	0 €
				Total MO pintura	405,00 €
				Material Pintura	334,75 €
				Constante material metal	6,10 €
				Constante material plástico	5,60 €
				Subtotal material	346,45 €
				Dto. sobre material (%)	0 €
				Total material	346,45 €
				Total pintura	751,45 €
Total					
Franquicia	0 €	Total recambios	862,19 €	Subtotal (sin dto.)	2.159,64 €
		Total mano de obra	546,00 €	Descuento total (%)	0 €
		Total pintura	751,45 €	Base imponible	2.159,64 €
		Subtotal	2.159,64 €	IVA (21%)	453,52 €
				Total	2.613,16 €
				TOTAL (menos franquicia)	2.613,16 €

Leyenda

* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar
C - Reparación-puntos pintura
E - sustituir
G - cortar
I - Reparar
K - Costes deducibles
M - Desmontadas para pintar
O - Protección del habitáculo
Q - Sustituir o renovar
S - Instalar
U - Pintura manual
W - equilibrar
Y - Completar (sólo lógica de trabajo)
/ - Repara

B - Protección de los bajos
D - desmontar
F - montar
H - Purgar aire
J - Limpiar
L - Pintura
N - Otros costes auxiliares
P - Comprobar
R - Riesgo
T - Prueba técnica
V - Medir
X - Destapar (sólo lógica de trabajo)
Z - Desmontar y montar



SilverDAT 3

Valoración de reparación

Última modificación: 19/04/2024

Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

Titular

Tratamiento

Teléfono privado

Apellidos, Nombre

Email

Calle / Nº

CP / Localidad

/

Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo

Nº valoración

40978183

Matrícula

Nº de encargo

0003

Matriculación

29/09/2008

Código del color

A35

Kilómetros

Color

Monacoblau metallic

Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de crucero con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

Recambios

Fecha tarifa: 19/04/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
24111	41527202341	Puerta p. iz.		1	862.19 €	862.19 €

Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
23061	51 21 770	Desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz. comprende: desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz.	0.17	8.50 €

Desm.+mont./sust. puerta trasera iz. comprende:

preparación puerta trasera para el/del pintura iz., desm.+mont./sust. juego de cables puerta trasera iz., d+m puerta trasera cpl. iz., reparar puerta p. iz., regular puerta trasera iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.arr., reparar puerta trasera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta p. iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta p. iz. (mitad superior canto separador), desm.+mont./sust. freno de la puerta trasera iz., desm.+mont./sust. junta junta de la puerta / techo puerta p. iz., desm.+mont./sust. junta puerta p.iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta p. iz. (trabajo combinado), d+m cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta p. iz., regular cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. guía de la ventana puerta p. iz., d+m moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., d+m eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. mecanismo elevalunas p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta (fijo) p. iz., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta (fijo) p. iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. cerradura de la puerta p. iz., regular horquilla de cierre p. iz., desm.+mont./sust. tracción bowden manilla de la puerta tras.iz.ext., desm.+mont./sust. soporte tirador exterior de la puerta p. iz., d+m revestimiento de la puerta p. iz., sust. aislamiento acústico puerta trasera iz. (revestimiento de la puerta desmontado), desm.+mont./sust. refuerzo puerta p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana puerta trasera iz.int., desm.+mont./sust. cubierta marco de la ventana puerta tras.iz.int., desm.+mont./sust. cubierta soporte de la ventana puerta p. iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.d., sust. cubierta tirador exterior de la puerta p. iz., d+m cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. tirador exterior puerta trasera iz., desm.+mont./sust. soporte ventanilla lateral p. iz., d+m cubierta montante de la puerta (montante b) iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética puerta trasera iz.

24111	41 52 500	Protección de los huecos puerta trasera iz. comprende: ayuda-apn huecos / protección de los bajos	4.25	212.50 €
24111	97 52 500	Reparar cubierta estribo iz.	0.5	25.00 €
4335	51 99 000	Reparar puerta delantera iz. comprende: reparar puerta delantera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta d.iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta d.iz. (mitad superior canto separador)	* 0.5	25.00 €
20111	41 99 000	Reparar aleta p. iz.	* 2	100.00 €
53111	41 99 000	Puesta a disposición del vehículo	* 4	200.00 €
57892	Mano de obra	Pintado cubierta paragolpes reparar	0.17	8.50 €
			* 1.5	75.00 €

Pintura	EUROLACK - Efecto nacarado (2-Capas)			Precio/hora: 50.0 €	
DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
	Mano de obra	Preparación para pintura	1.7		85.00 €
	Mano de obra	Preparación para pintura piezas suplementarias plástico	0.8		40.00 €
4335	Reparación	Cubierta para cubierta el larguero iz.	1.2	48.75 €	108.75 €
20111	REP. NIVEL 1	Puerta delantera iz.	1.6	71.5 €	151.50 €
24111	Pieza nueva	Puerta trasera iz. (pieza desmontada)	1.4	104 €	174.00 €
53111	REP. NIVEL 1	Aleta p. iz.	1.2	39 €	99.00 €
57240	Reparación	Paragolpes p.	1.8	143 €	233.00 €

Resumen					
Recambios		Mano de obra		Pintura	
Importe recambios	862,19 €	Mano de obra (13.09 h)	654,50 €	MO Pintura	360,00 €
Pequeño Material(2.00%)	0 €	Dto. MO (0%)	0 €	Constante MO metal (1.7 h)	85,00 €
Subtotal recambios	862,19 €	Total MO	654,50 €	Constante MO plástico (0.8 h)	40,00 €
Dto. recambios	0 €			Subtotal MO (9.7 h)	485,00 €
Total recambios	862,19 €			Descuento MO Pintura (%)	0 €
				Total MO pintura	485,00 €
				Material Pintura	406,25 €
				Constante material metal	6,10 €
				Constante material plástico	5,60 €
				Subtotal material	417,95 €
				Dto. sobre material (%)	0 €
				Total material	417,95 €
				Total pintura	902,95 €
Total					
Franquicia	0 €	Total recambios	862,19 €	Subtotal (sin dto.)	2.419,64 €
		Total mano de obra	654,50 €	Descuento total (%)	0 €
		Total pintura	902,95 €	Base imponible	2.419,64 €
		Subtotal	2.419,64 €	IVA (21%)	508,12 €
				Total	2.927,76 €
				TOTAL (menos franquicia)	2.927,76 €

Leyenda

* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar
C - Reparación-puntos pintura
E - sustituir
G - cortar
I - Reparar
K - Costes deducibles
M - Desmontadas para pintar
O - Protección del habitáculo
Q - Sustituir o renovar
S - Instalar
U - Pintura manual
W - equilibrar
Y - Completar (sólo lógica de trabajo)
/ - Repara

B - Protección de los bajos
D - desmontar
F - montar
H - Purgar aire
J - Limpiar
L - Pintura
N - Otros costes auxiliares
P - Comprobar
R - Riesgo
T - Prueba técnica
V - Medir
X - Destapar (sólo lógica de trabajo)
Z - Desmontar y montar



SilverDAT 3

Valoración de reparación

Última modificación: 19/04/2024

Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

Titular

Tratamiento

Teléfono privado

Apellidos, Nombre

Email

Calle / Nº

CP / Localidad

/

Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo

Nº valoración

40978183

Matrícula

Nº de encargo

0003

Matriculación

29/09/2008

Código del color

A35

Kilómetros

Color

Monacoblau metallic

Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de crucero con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

Recambios

Fecha tarifa: 19/04/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
24111	41527202341	Puerta p. iz.		1	862.19 €	862.19 €

Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
23061	51 21 770	Desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz. comprende: desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz.	0.17	8.50 €

Desm.+mont./sust. puerta trasera iz. comprende:

preparación puerta trasera para el/del pintura iz., desm.+mont./sust. juego de cables puerta trasera iz., d+m puerta trasera cpl. iz., reparar puerta p. iz., regular puerta trasera iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.arr., reparar puerta trasera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta p. iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta p. iz. (mitad superior canto separador), desm.+mont./sust. freno de la puerta trasera iz., desm.+mont./sust. junta junta de la puerta / techo puerta p. iz., desm.+mont./sust. junta puerta p.iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta p. iz. (trabajo combinado), d+m cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta p. iz., regular cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. guía de la ventana puerta p. iz., d+m moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., d+m eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. mecanismo elevalunas p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta (fijo) p. iz., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta (fijo) p. iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. cerradura de la puerta p. iz., regular horquilla de cierre p. iz., desm.+mont./sust. tracción bowden manilla de la puerta tras.iz.ext., desm.+mont./sust. soporte tirador exterior de la puerta p. iz., d+m revestimiento de la puerta p. iz., sust. aislamiento acústico puerta trasera iz. (revestimiento de la puerta desmontado), desm.+mont./sust. refuerzo puerta p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana puerta trasera iz.int., desm.+mont./sust. cubierta marco de la ventana puerta tras.iz.int., desm.+mont./sust. cubierta soporte de la ventana puerta p. iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.d., sust. cubierta tirador exterior de la puerta p. iz., d+m cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. tirador exterior puerta trasera iz., desm.+mont./sust. soporte ventanilla lateral p. iz., d+m cubierta montante de la puerta (montante b) iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética puerta trasera iz.

24111	41 52 500	Protección de los huecos puerta trasera iz. comprende: ayuda-apn huecos / protección de los bajos	4.25	212.50 €
24111	97 52 500	Reparar cubierta estribo iz.	0.5	25.00 €
4335	51 99 000	Reparar puerta delantera iz. comprende: reparar puerta delantera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta d.iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta d.iz. (mitad superior canto separador)	* 0.5	25.00 €
20111	41 99 000	Reparar aleta d.iz.	* 2	100.00 €
43711	41 99 000	Reparar aleta p. iz.	* 0.5	25.00 €
53111	41 99 000	Puesta a disposición del vehículo	* 4	200.00 €
57892	Mano de obra	Pintado cubierta paragolpes reparar	0.17	8.50 €
			* 1.5	75.00 €

Pintura		EUROLACK - Efecto nacarado (2-Capas)			Precio/hora: 50.0 €
DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
	Mano de obra	Preparación para pintura	1.7		85.00 €
	Mano de obra	Preparación para pintura piezas suplementarias plástico	0.8		40.00 €
4335	Reparación	Cubierta para cubierta el larguero iz.	1.2	48.75 €	108.75 €
20111	REP. NIVEL 1	Puerta delantera iz.	1.6	71.5 €	151.50 €
24111	Pieza nueva	Puerta trasera iz. (pieza desmontada)	1.4	104 €	174.00 €
43711	REP. NIVEL 1	Aleta d.iz.	1.1	32.5 €	87.50 €
53111	REP. NIVEL 1	Aleta p. iz.	1.2	39 €	99.00 €
57240	Reparación	Paragolpes p.	1.8	143 €	233.00 €

Resumen					
Recambios		Mano de obra		Pintura	
Importe recambios	862,19 €	Mano de obra (13.59 h)	679,50 €	MO Pintura	415,00 €
Pequeño Material(2.00%)	0 €	Dto. MO (0%)	0 €	Constante MO metal (1.7 h)	85,00 €
Subtotal recambios	862,19 €	Total MO	679,50 €	Constante MO plástico (0.8 h)	40,00 €
Dto. recambios	0 €			Subtotal MO (10.8 h)	540,00 €
Total recambios	862,19 €			Descuento MO Pintura (%)	0 €
				Total MO pintura	540,00 €
				Material Pintura	438,75 €
				Constante material metal	6,10 €
				Constante material plástico	5,60 €
				Subtotal material	450,45 €
				Dto. sobre material (%)	0 €
				Total material	450,45 €
				Total pintura	990,45 €

Total					
Franquicia	0 €	Total recambios	862,19 €	Subtotal (sin dto.)	2.532,14 €
		Total mano de obra	679,50 €	Descuento total (%)	0 €
		Total pintura	990,45 €	Base imponible	2.532,14 €
		Subtotal	2.532,14 €	IVA (21%)	531,75 €
				Total	3.063,89 €
				TOTAL (menos franquicia)	3.063,89 €

Leyenda

* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar

C - Reparación-puntos pintura

E - sustituir

G - cortar

I - Reparar

K - Costes deducibles

M - Desmontadas para pintar

O - Protección del habitáculo

Q - Sustituir o renovar

S - Instalar

U - Pintura manual

W - equilibrar

Y - Completar (sólo lógica de trabajo)

/ - Repara

B - Protección de los bajos

D - desmontar

F - montar

H - Purgar aire

J - Limpiar

L - Pintura

N - Otros costes auxiliares

P - Comprobar

R - Riesgo

T - Prueba técnica

V - Medir

X - Destapar (sólo lógica de trabajo)

Z - Desmontar y montar



SilverDAT 3

Valoración de reparación

Última modificación: 19/04/2024

Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

Titular

Tratamiento

Teléfono privado

Apellidos, Nombre

Email

Calle / Nº

CP / Localidad

/

Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo

Nº valoración

40978183

Matrícula

Nº de encargo

0003

Matriculación

29/09/2008

Código del color

A35

Kilómetros

Color

Monacoblau metallic

Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de crucero con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

Recambios

Fecha tarifa: 19/04/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
24111	41527202341	Puerta p. iz.		1	862.19 €	862.19 €

Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
23061	51 21 770	Desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz. comprende: desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz.	0.17	8.50 €

		Desm.+mont./sust. puerta trasera iz. comprende: preparación puerta trasera para el/del pintura iz., desm.+mont./sust. juego de cables puerta trasera iz., d+m puerta trasera cpl. iz., reparar puerta p. iz., regular puerta trasera iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.arr., reparar puerta trasera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta p. iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta p. iz. (mitad superior canto separador), desm.+mont./sust. freno de la puerta trasera iz., desm.+mont./sust. junta junta de la puerta / techo puerta p. iz., desm.+mont./sust. junta puerta p.iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta p. iz. (trabajo combinado), d+m cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta p. iz., regular cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. guía de la ventana puerta p. iz., d+m moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., d+m eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. mecanismo elevalunas p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta (fijo) p. iz., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta (fijo) p. iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. cerradura de la puerta p. iz., regular horquilla de cierre p. iz., desm.+mont./sust. tracción bowden manilla de la puerta tras.iz.ext., desm.+mont./sust. soporte tirador exterior de la puerta p. iz., d+m revestimiento de la puerta p. iz., sust. aislamiento acústico puerta trasera iz. (revestimiento de la puerta desmontado), desm.+mont./sust. refuerzo puerta p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana puerta trasera iz.int., desm.+mont./sust. cubierta marco de la ventana puerta tras.iz.int., desm.+mont./sust. cubierta soporte de la ventana puerta p. iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.d., sust. cubierta tirador exterior de la puerta p. iz., d+m cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. tirador exterior puerta trasera iz., desm.+mont./sust. soporte ventanilla lateral p. iz., d+m cubierta montante de la puerta (montante b) iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética puerta trasera iz.		
24111	41 52 500		4.25	212.50 €
24111	97 52 500	Protección de los huecos puerta trasera iz. comprende: ayuda-apn huecos / protección de los bajos D+m paragolpes d. comprende: desm.+mont./sust. moldura de soporte paragolpes d., desm.+mont./sust. rejilla embellecedora paragolpes d. (paragolpes desmontado), desm.+mont./sust. rejilla embellecedora paragolpes d.iz., desm.+mont./sust. rejilla embellecedora paragolpes d.dr., desm.+mont./sust. cubierta conducto del aire en paragolpes iz., desm.+mont./sust. cubierta conducto del aire en paragolpes dr., desm.+mont./sust. canal de aire de frenado d.iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. canal de aire de frenado d.dr. (trabajo combinado), d+m cubierta iz.abj., desm.+mont./sust. cubierta iz.abj., desm.+mont./sust. cubierta dr.abj.	0.5	25.00 €
47110	51 11 656		0.42	21.00 €
4335	51 99 000	Reparar cubierta estribo iz.	* 0.5	25.00 €
20111	41 99 000	Reparar puerta delantera iz. comprende: reparar puerta delantera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta d.iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta d.iz. (mitad superior canto separador)	* 2	100.00 €
43711	41 99 000	Reparar aleta d.iz.	* 0.5	25.00 €
53111	41 99 000	Reparar aleta p. iz.	* 4	200.00 €
	Mano de obra	Puesta a disposición del vehículo	0.17	8.50 €
57892		Pintado cubierta paragolpes reparar	* 1.5	75.00 €

Pintura	EUROLACK - Efecto nacarado (2-Capas)		Precio/hora: 50.0 €		
DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
	Mano de obra	Preparación para pintura	1.7		85.00 €
	Mano de obra	Preparación para pintura piezas suplementarias plástico	0.8		40.00 €
4335	Reparación	Cubierta para cubierta el larguero iz.	1.2	48.75 €	108.75 €
20111	REP. NIVEL 1	Puerta delantera iz.	1.6	71.5 €	151.50 €
24111	Pieza nueva	Puerta trasera iz. (pieza desmontada)	1.4	104 €	174.00 €
43711	REP. NIVEL 1	Aleta d.iz.	1.1	32.5 €	87.50 €
47151	Superficial	Paragolpes d. (pieza desmontada)	1.1	107.25 €	162.25 €
53111	REP. NIVEL 1	Aleta p. iz.	1.2	39 €	99.00 €
57240	Reparación	Paragolpes p.	1.8	143 €	233.00 €

Resumen					
Recambios		Mano de obra		Pintura	
Importe recambios	862,19 €	Mano de obra (14.01 h)	700,50 €	MO Pintura	470,00 €
Pequeño Material(2.00%)	0 €	Dto. MO (0%)	0 €	Constante MO metal (1.7 h)	85,00 €
Subtotal recambios	862,19 €	Total MO	700,50 €	Constante MO plástico (0.8 h)	40,00 €
Dto. recambios	0 €			Subtotal MO (11.9 h)	595,00 €
Total recambios	862,19 €			Descuento MO Pintura (%)	0 €
				Total MO pintura	595,00 €
				Material Pintura	546,00 €
				Constante material metal	6,10 €
				Constante material plástico	5,60 €
				Subtotal material	557,70 €
				Dto. sobre material (%)	0 €

		Total material	557,70 €
		Total pintura	1.152,70 €
Total			
Franquicia	0 €	Total recambios	862,19 €
		Total mano de obra	700,50 €
		Total pintura	1.152,70 €
		Subtotal	2.715,39 €
		Subtotal (sin dto.)	2.715,39 €
		Descuento total (%)	0 €
		Base imponible	2.715,39 €
		IVA (21%)	570,23 €
		Total	3.285,62 €
		TOTAL (menos franquicia)	3.285,62 €

Leyenda

* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar

B - Protección de los bajos

C - Reparación-puntos pintura

D - desmontar

E - sustituir

F - montar

G - cortar

H - Purgar aire

I - Reparar

J - Limpiar

K - Costes deducibles

L - Pintura

M - Desmontadas para pintar

N - Otros costes auxiliares

O - Protección del habitáculo

P - Comprobar

Q - Sustituir o renovar

R - Riesgo

S - Instalar

T - Prueba técnica

U - Pintura manual

V - Medir

W - equilibrar

X - Destapar (sólo lógica de trabajo)

Y - Completar (sólo lógica de trabajo)

Z - Desmontar y montar

/ - Repara