



# SilverDAT 3

## Valoración de reparación

Última modificación: 14/03/2024

### Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

### Titular

Tratamiento Teléfono privado  
Apellidos, Nombre Email  
Calle / Nº CP / Localidad /

### Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo Nº valoración 40978183  
Matrícula Nº de encargo 0003  
Matriculación 29/09/2008 Código del color A35  
Kilómetros Color Monacoblau metallic

### Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicamente. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicamente., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

### Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de cruce con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

### Recambios

Fecha tarifa: 14/03/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
-----	------	-------------	-------------	----------	---------------	--------------

### Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
57240	51 99 000	Reparar paragolpes p.	* 1.5	75.00 €
	Mano de obra	Puesta a disposición del vehículo	0.17	8.50 €

### Pintura

Precio/hora: €

DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
57240	99 69 029	Paragolpes p. (pieza desmontada) comprende: trabajos preparación	5.17	148.2 €	406.70 €

### Resumen

Recambios	Mano de obra	Pintura
Importe recambios	0 € Mano de obra (1.67 h)	83,50 € MO Pintura
Pequeño Material(2.00%)	0 € Dto. MO (0%)	0 € Constante MO metal ( h)
Subtotal recambios	0 € <b>Total MO</b>	83,50 € Constante MO metal ( h)
Dto. recambios	0 €	Subtotal MO (5.17 h)
<b>Total recambios</b>	<b>0 €</b>	Descuento MO Pintura (%)
		<b>Total MO pintura</b>
		Material Pintura
		Subtotal material
		Dto. sobre material (%)
		<b>Total material</b>
		<b>Total pintura</b>
<b>Total</b>		<b>451,16 €</b>
Franquicia	0 € Total recambios	0 € Subtotal (sin dto.)
	Total mano de obra	83,50 € Descuento total (%)
	Total pintura	451,16 € Base imponible
	<b>Subtotal</b>	<b>534,66 €</b> IVA (21%)
		<b>Total</b>
		<b>TOTAL (menos franquicia)</b>

### Leyenda

\* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar  
C - Reparación-puntos pintura  
E - sustituir  
G - cortar  
I - Reparar  
K - Costes deducibles  
M - Desmontadas para pintar  
O - Protección del habitáculo  
Q - Sustituir o renovar  
S - Instalar  
U - Pintura manual  
W - equilibrar  
Y - Completar (sólo lógica de trabajo)  
/ - Repara

B - Protección de los bajos  
D - desmontar  
F - montar  
H - Purgar aire  
J - Limpiar  
L - Pintura  
N - Otros costes auxiliares  
P - Comprobar  
R - Riesgo  
T - Prueba técnica  
V - Medir  
X - Destapar (sólo lógica de trabajo)  
Z - Desmontar y montar



# SilverDAT 3

## Valoración de reparación

Última modificación: 14/03/2024

### Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

### Titular

Tratamiento	Teléfono privado
Apellidos, Nombre	Email
Calle / Nº	CP / Localidad /

### Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo	Nº valoración	40978183
Matrícula	Nº de encargo	0003
Matriculación 29/09/2008	Código del color	A35
Kilómetros	Color	Monacoblau metallic

### Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicamente. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicamente., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

### Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de cruce con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

### Recambios

Fecha tarifa: 14/03/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
-----	------	-------------	-------------	----------	---------------	--------------

### Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
53111	41 99 000	Reparar aleta p. iz.	* 4	200.00 €
57240	51 99 000	Reparar paragolpes p.	* 1.5	75.00 €
	Mano de obra	Puesta a disposición del vehículo	0.17	8.50 €

### Pintura

Fabricante -

Precio/hora: €

DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
53111	99 36 013	Aleta p. iz. comprende: trabajos preparación	3.25	46.55 €	209.05 €
57240	99 69 539	Paragolpes p. (pieza desmontada)	3.08	148.2 €	302.20 €

### Resumen

Recambios	Mano de obra	Pintura
Importe recambios	0 € Mano de obra (5.67 h)	283,50 € MO Pintura
Pequeño Material(2.00%)	0 € Dto. MO (0%)	0 € Constante MO metal ( h)
Subtotal recambios	0 € <b>Total MO</b>	283,50 € Constante MO metal ( h)
Dto. recambios	0 €	Subtotal MO (6.33 h)
<b>Total recambios</b>	<b>0 €</b>	Descuento MO Pintura (%)
		<b>Total MO pintura</b>
		Material Pintura
		Subtotal material
		Dto. sobre material (%)
		<b>Total material</b>
		<b>Total pintura</b>

Total			
Franquicia	0 €	Total recambios	0 €
		Total mano de obra	283,50 €
		Total pintura	569,68 €
		<b>Subtotal</b>	<b>853,18 €</b>
			0 €
		Subtotal (sin dto.)	853,18 €
		Descuento total (%)	0 €
		Base imponible	853,18 €
		IVA (21%)	179,17 €
		<b>Total</b>	<b>1.032,35 €</b>
		<b>TOTAL (menos franquicia)</b>	<b>1.032,35 €</b>

## Leyenda

\* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar

C - Reparación-puntos pintura

E - sustituir

G - cortar

I - Reparar

K - Costes deducibles

M - Desmontadas para pintar

O - Protección del habitáculo

Q - Sustituir o renovar

S - Instalar

U - Pintura manual

W - equilibrar

Y - Completar (sólo lógica de trabajo)

/ - Repara

B - Protección de los bajos

D - desmontar

F - montar

H - Purgar aire

J - Limpiar

L - Pintura

N - Otros costes auxiliares

P - Comprobar

R - Riesgo

T - Prueba técnica

V - Medir

X - Destapar (sólo lógica de trabajo)

Z - Desmontar y montar



# SilverDAT 3

## Valoración de reparación

Última modificación: 14/03/2024

### Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

### Titular

Tratamiento

Teléfono privado

Apellidos, Nombre

Email

Calle / Nº

CP / Localidad

/

### Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

**BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d**

Nº ID del vehículo

Nº valoración

40978183

Matrícula

Nº de encargo

0003

Matriculación

29/09/2008

Código del color

A35

Kilómetros

Color

Monacoblau metallic

### Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

### Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de crucero con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

### Recambios

Fecha tarifa: 14/03/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
24111	41527202341	Puerta p. iz.		1	862.19 €	862.19 €

### Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
-----	------------------	-------------	----------------	--------------

**Desm.+mont./sust. puerta trasera iz. comprende:**

preparación puerta trasera para el/del pintura iz., desm.+mont./sust. juego de cables puerta trasera iz., d+m puerta trasera cpl. iz., reparar puerta p. iz., regular puerta trasera iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.arr., reparar puerta trasera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta p. iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta p. iz. (mitad superior canto separador), desm.+mont./sust. freno de la puerta trasera iz., desm.+mont./sust. junta junta de la puerta / techo puerta p. iz., desm.+mont./sust. junta puerta p.iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta p. iz. (trabajo combinado), d+m cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta p. iz., regular cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. guía de la ventana puerta p. iz., d+m moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., d+m eléctric. elevallunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. eléctric. elevallunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. mecanismo elevallunas p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta (fijo) p. iz., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta (fijo) p. iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. cerradura de la puerta p. iz., regular horquilla de cierre p. iz., desm.+mont./sust. tracción bowden manilla de la puerta tras.iz.ext., desm.+mont./sust. soporte tirador exterior de la puerta p. iz., d+m revestimiento de la puerta p. iz., sust. aislamiento acústico puerta trasera iz. (revestimiento de la puerta desmontado), desm.+mont./sust. refuerzo puerta p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana puerta trasera iz.int., desm.+mont./sust. cubierta marco de la ventana puerta tras.iz.int., desm.+mont./sust. cubierta soporte de la ventana puerta p. iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.d., sust. cubierta tirador exterior de la puerta p. iz., d+m cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. tirador exterior puerta trasera iz., desm.+mont./sust. soporte ventanilla lateral p. iz., d+m cubierta montante de la puerta (montante b) iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética puerta trasera iz.

24111	41 52 500	Protección de los huecos puerta trasera iz. comprende: ayuda-apn huecos / protección de los bajos	4.25	212.50 €
24111	97 52 500	Reparar aleta p. iz.	0.5	25.00 €
53111	41 99 000	Reparar paragolpes p.	* 4	200.00 €
57240	51 99 000	Puesta a disposición del vehículo	* 1.5	75.00 €
	Mano de obra		0.17	8.50 €

Pintura	Fabricante -	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio/hora: €
DVN	Nivel				Precio total
53111	99 36 013	Aleta p. iz. comprende: trabajos preparación	3.25	46.55 €	209.05 €
24111	99 52 548	Puerta trasera iz.	1.08	56.96 €	110.96 €
57240	99 69 539	Paragolpes p. (pieza desmontada)	3.08	148.2 €	302.20 €
<b>Resumen</b>					
<b>Recambios</b>		<b>Mano de obra</b>		<b>Pintura</b>	
Importe recambios	862,19 €	Mano de obra (10.42 h)	521,00 €	MO Pintura	370,50 €
Pequeño Material(2.00%)	0 €	Dto. MO (0%)	0 €	Constante MO metal ( h)	0 €
Subtotal recambios	862,19 €	<b>Total MO</b>	<b>521,00 €</b>	Constante MO metal ( h)	0 €
Dto. recambios	0 €			Subtotal MO (7.41 h)	370,50 €
<b>Total recambios</b>	<b>862,19 €</b>			Descuento MO Pintura (%)	0 €
				<b>Total MO pintura</b>	<b>370,50 €</b>
				Material Pintura	327,22 €
				Subtotal material	327,22 €
				Dto. sobre material (%)	0 €
				<b>Total material</b>	<b>327,22 €</b>
				<b>Total pintura</b>	<b>697,72 €</b>
<b>Total</b>					
Franquicia	0 €	Total recambios	862,19 €	Subtotal (sin dto.)	2.080,91 €
		Total mano de obra	521,00 €	Descuento total (%)	0 €
		Total pintura	697,72 €	Base imponible	2.080,91 €
		<b>Subtotal</b>	<b>2.080,91 €</b>	IVA (21%)	436,99 €
				<b>Total</b>	<b>2.517,90 €</b>
				<b>TOTAL (menos franquicia)</b>	<b>2.517,90 €</b>

**Leyenda**

\* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar  
C - Reparación-puntos pintura  
E - sustituir  
G - cortar  
I - Reparar  
K - Costes deducibles

B - Protección de los bajos  
D - desmontar  
F - montar  
H - Purgar aire  
J - Limpiar  
L - Pintura

M - Desmontadas para pintar  
O - Protección del habitáculo  
Q - Sustituir o renovar  
S - Instalar  
U - Pintura manual  
W - equilibrar  
Y - Completar (sólo lógica de trabajo)  
/ - Repara

N - Otros costes auxiliares  
P - Comprobar  
R - Riesgo  
T - Prueba técnica  
V - Medir  
X - Destapar (sólo lógica de trabajo)  
Z - Desmontar y montar



# SilverDAT 3

## Valoración de reparación

Última modificación: 14/03/2024

### Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

### Titular

Tratamiento

Teléfono privado

Apellidos, Nombre

Email

Calle / Nº

CP / Localidad

/

### Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo

Nº valoración

40978183

Matrícula

Nº de encargo

0003

Matriculación

29/09/2008

Código del color

A35

Kilómetros

Color

Monacoblau metallic

### Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

### Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de crucero con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

### Recambios

Fecha tarifa: 14/03/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
24111	41527202341	Puerta p. iz.		1	862.19 €	862.19 €

### Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
-----	------------------	-------------	----------------	--------------

**Desm.+mont./sust. puerta trasera iz. comprende:**

preparación puerta trasera para el/del pintura iz., desm.+mont./sust. juego de cables puerta trasera iz., d+m puerta trasera cpl. iz., reparar puerta p. iz., regular puerta trasera iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.arr., reparar puerta trasera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta p. iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta p. iz. (mitad superior canto separador), desm.+mont./sust. freno de la puerta trasera iz., desm.+mont./sust. junta junta de la puerta / techo puerta p. iz., desm.+mont./sust. junta puerta p.iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta p. iz. (trabajo combinado), d+m cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta p. iz., regular cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. guía de la ventana puerta p. iz., d+m moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., d+m eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. mecanismo elevalunas p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta (fijo) p. iz., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta (fijo) p. iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. cerradura de la puerta p. iz., regular horquilla de cierre p. iz., desm.+mont./sust. tracción bowden manilla de la puerta tras.iz.ext., desm.+mont./sust. soporte tirador exterior de la puerta p. iz., d+m revestimiento de la puerta p. iz., sust. aislamiento acústico puerta trasera iz. (revestimiento de la puerta desmontado), desm.+mont./sust. refuerzo puerta p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana puerta trasera iz.int., desm.+mont./sust. cubierta marco de la ventana puerta tras.iz.int., desm.+mont./sust. cubierta soporte de la ventana puerta p. iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.d., sust. cubierta tirador exterior de la puerta p. iz., d+m cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. tirador exterior puerta trasera iz., desm.+mont./sust. soporte ventanilla lateral p. iz., d+m cubierta montante de la puerta (montante b) iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética puerta trasera iz.

24111	41 52 500	Protección de los huecos puerta trasera iz. comprende: ayuda-apn huecos / protección de los bajos	4.25	212.50 €
24111	97 52 500	Reparar cubierta estribo iz.	0.5	25.00 €
4335	51 99 000	Reparar aleta p. iz.	* 0.5	25.00 €
53111	41 99 000	Reparar paragolpes p.	* 4	200.00 €
57240	51 99 000	Puesta a disposición del vehículo	* 1.5	75.00 €
	Mano de obra		0.17	8.50 €

Pintura	Fabricante -			Precio/hora: €	
DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
53111	99 36 013	Aleta p. iz. comprende: trabajos preparación	3.25	46.55 €	209.05 €
4335	99 64 529	Cubierta para cubierta el larguero iz.	1.33	58.9 €	125.40 €
24111	99 52 548	Puerta trasera iz.	1.08	56.96 €	110.96 €
57240	99 69 539	Paragolpes p. (pieza desmontada)	3.08	148.2 €	302.20 €

**Resumen**

Recambios	Mano de obra	Pintura
Importe recambios	862,19 € Mano de obra (10.92 h)	546,00 € MO Pintura
Pequeño Material(2.00%)	0 € Dto. MO (0%)	0 € Constante MO metal ( h)
Subtotal recambios	862,19 € <b>Total MO</b>	546,00 € Constante MO metal ( h)
Dto. recambios	0 €	Subtotal MO (8.74 h)
<b>Total recambios</b>	<b>862,19 €</b>	Descuento MO Pintura (%)
		<b>Total MO pintura</b>
		Material Pintura
		Subtotal material
		Dto. sobre material (%)
		<b>Total material</b>
		<b>Total pintura</b>

Total			
Franquicia	0 €	Total recambios	862,19 €
		Total mano de obra	546,00 €
		Total pintura	840,79 €
		<b>Subtotal</b>	<b>2.248,98 €</b>
			Subtotal (sin dto.)
			Descuento total (%)
			Base imponible
			IVA (21%)
			<b>Total</b>
			<b>TOTAL (menos franquicia)</b>

**Leyenda**

\* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

- A - desmontar y montar
- C - Reparación-puntos pintura
- E - sustituir
- G - cortar

- B - Protección de los bajos
- D - desmontar
- F - montar
- H - Purgar aire

I - Reparar  
K - Costes deducibles  
M - Desmontadas para pintar  
O - Protección del habitáculo  
Q - Sustituir o renovar  
S - Instalar  
U - Pintura manual  
W - equilibrar  
Y - Completar (sólo lógica de trabajo)  
/ - Repara

J - Limpiar  
L - Pintura  
N - Otros costes auxiliares  
P - Comprobar  
R - Riesgo  
T - Prueba técnica  
V - Medir  
X - Destapar (sólo lógica de trabajo)  
Z - Desmontar y montar



# SilverDAT 3

## Valoración de reparación

Última modificación: 14/03/2024

### Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

### Titular

Tratamiento

Teléfono privado

Apellidos, Nombre

Email

Calle / Nº

CP / Localidad

/

### Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d

Nº ID del vehículo

Nº valoración

40978183

Matrícula

Nº de encargo

0003

Matriculación

29/09/2008

Código del color

A35

Kilómetros

Color

Monacoblau metallic

### Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentalrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

### Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de crucero con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

### Recambios

Fecha tarifa: 14/03/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
24111	41527202341	Puerta p. iz.		1	862.19 €	862.19 €

### Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
23061	51 21 770	Desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz. comprende: desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz.	0.17	8.50 €

**Desm.+mont./sust. puerta trasera iz. comprende:**

preparación puerta trasera para el/del pintura iz., desm.+mont./sust. juego de cables puerta trasera iz., d+m puerta trasera cpl. iz., reparar puerta p. iz., regular puerta trasera iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.arr., reparar puerta trasera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta p. iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta p. iz. (mitad superior canto separador), desm.+mont./sust. freno de la puerta puerta trasera iz., desm.+mont./sust. junta junta de la puerta / techo puerta p. iz., desm.+mont./sust. junta puerta p.iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta p. iz. (trabajo combinado), d+m cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta p. iz., regular cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. guía de la ventana puerta p. iz., d+m moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., d+m eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. mecanismo elevalunas p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta (fijo) p. iz., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta (fijo) p. iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. cerradura de la puerta p. iz., regular horquilla de cierre p. iz., desm.+mont./sust. tracción bowden manilla de la puerta tras.iz.ext., desm.+mont./sust. soporte tirador exterior de la puerta p. iz., d+m revestimiento de la puerta p. iz., sust. aislamiento acústico puerta trasera iz. (revestimiento de la puerta desmontado), desm.+mont./sust. refuerzo puerta p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana puerta trasera iz.int., desm.+mont./sust. cubierta marco de la ventana puerta tras.iz.int., desm.+mont./sust. cubierta soporte de la ventana puerta p. iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.d., sust. cubierta tirador exterior de la puerta p. iz., d+m cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. tirador exterior puerta trasera iz., desm.+mont./sust. soporte ventanilla lateral p. iz., d+m cubierta montante de la puerta (montante b) iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética puerta trasera iz.

24111	41 52 500	Protección de los huecos puerta trasera iz. comprende: ayuda-apn huecos / protección de los bajos	4.25	212.50 €
24111	97 52 500	Reparar cubierta estribo iz.	0.5	25.00 €
4335	51 99 000	Reparar puerta delantera iz. comprende: reparar puerta delantera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta d.iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta d.iz. (mitad superior canto separador)	* 0.5	25.00 €
20111	41 99 000	Reparar aleta p. iz.	* 2	100.00 €
53111	41 99 000	Reparar paragolpes p.	* 4	200.00 €
57240	51 99 000	Puesta a disposición del vehículo	* 1.5	75.00 €
	Mano de obra		0.17	8.50 €

Pintura	Fabricante -			Precio/hora: €
DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
20111	99 51 013	Puerta delantera iz. comprende: trabajos preparación	3.67	257.60 €
4335	99 64 529	Cubierta para cubierta el larguero iz.	1.33	125.40 €
23061	99 21 613	Tirador exterior de la puerta d.iz. (pieza desmontada)	0.17	13.25 €
24111	99 52 548	Puerta trasera iz.	1.08	110.96 €
53111	99 36 529	Aleta p. iz.	1.17	105.05 €
57240	99 69 539	Paragolpes p. (pieza desmontada)	3.08	302.20 €

Resumen					
Recambios	Mano de obra		Pintura		
Importe recambios	862,19 €	Mano de obra (13.09 h)	654,50 €	MO Pintura	525,00 €
Pequeño Material(2.00%)	0 €	Dto. MO (0%)	0 €	Constante MO metal ( h)	0 €
Subtotal recambios	862,19 €	<b>Total MO</b>	<b>654,50 €</b>	Constante MO metal ( h)	0 €
Dto. recambios	0 €			Subtotal MO (10.5 h)	525,00 €
<b>Total recambios</b>	<b>862,19 €</b>			Descuento MO Pintura (%)	0 €
				<b>Total MO pintura</b>	<b>525,00 €</b>
				Material Pintura	506,30 €
				Subtotal material	506,30 €
				Dto. sobre material (%)	0 €
				<b>Total material</b>	<b>506,30 €</b>
				<b>Total pintura</b>	<b>1.031,30 €</b>

Total					
Franquicia	0 €	Total recambios	862,19 €	Subtotal (sin dto.)	2.547,99 €
		Total mano de obra	654,50 €	Descuento total (%)	0 €
		Total pintura	1.031,30 €	Base imponible	2.547,99 €
		<b>Subtotal</b>	<b>2.547,99 €</b>	IVA (21%)	535,08 €
				<b>Total</b>	<b>3.083,07 €</b>
				<b>TOTAL (menos franquicia)</b>	<b>3.083,07 €</b>

**Leyenda**

\* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar  
C - Reparación-puntos pintura  
E - sustituir  
G - cortar  
I - Reparar  
K - Costes deducibles  
M - Desmontadas para pintar  
O - Protección del habitáculo  
Q - Sustituir o renovar  
S - Instalar  
U - Pintura manual  
W - equilibrar  
Y - Completar (sólo lógica de trabajo)  
/ - Repara

B - Protección de los bajos  
D - desmontar  
F - montar  
H - Purgar aire  
J - Limpiar  
L - Pintura  
N - Otros costes auxiliares  
P - Comprobar  
R - Riesgo  
T - Prueba técnica  
V - Medir  
X - Destapar (sólo lógica de trabajo)  
Z - Desmontar y montar



# SilverDAT 3

## Valoración de reparación

Última modificación: 14/03/2024

### Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

### Titular

Tratamiento

Teléfono privado

Apellidos, Nombre

Email

Calle / Nº

CP / Localidad

/

### Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

**BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d**

Nº ID del vehículo

Nº valoración

40978183

Matrícula

29/09/2008

Nº de encargo

0003

Matriculación

Código del color

A35

Kilómetros

Color

Monacoblau metallic

### Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

### Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de crucero con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

### Recambios

Fecha tarifa: 14/03/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
24111	41527202341	Puerta p. iz.		1	862.19 €	862.19 €

### Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
23061	51 21 770	Desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz. comprende: desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz.	0.17	8.50 €

**Desm.+mont./sust. puerta trasera iz. comprende:**

preparación puerta trasera para el/del pintura iz., desm.+mont./sust. juego de cables puerta trasera iz., d+m puerta trasera cpl. iz., reparar puerta p. iz., regular puerta trasera iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.arr., reparar puerta trasera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta p. iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta p. iz. (mitad superior canto separador), desm.+mont./sust. freno de la puerta puerta trasera iz., desm.+mont./sust. junta junta de la puerta / techo puerta p. iz., desm.+mont./sust. junta puerta p.iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta p. iz. (trabajo combinado), d+m cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta p. iz., regular cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. guía de la ventana puerta p. iz., d+m moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., d+m eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. mecanismo elevalunas p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta (fijo) p. iz., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta (fijo) p. iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. cerradura de la puerta p. iz., regular horquilla de cierre p. iz., desm.+mont./sust. tracción bowden manilla de la puerta tras.iz.ext., desm.+mont./sust. soporte tirador exterior de la puerta p. iz., d+m revestimiento de la puerta p. iz., sust. aislamiento acústico puerta trasera iz. (revestimiento de la puerta desmontado), desm.+mont./sust. refuerzo puerta p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana puerta trasera iz.int., desm.+mont./sust. cubierta marco de la ventana puerta tras.iz.int., desm.+mont./sust. cubierta soporte de la ventana puerta p. iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.d., sust. cubierta tirador exterior de la puerta p. iz., d+m cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. tirador exterior puerta trasera iz., desm.+mont./sust. soporte ventanilla lateral p. iz., d+m cubierta montante de la puerta (montante b) iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética puerta trasera iz.

24111	41 52 500	Protección de los huecos puerta trasera iz. comprende: ayuda-apn huecos / protección de los bajos	4.25	212.50 €
24111	97 52 500	Reparar cubierta estribo iz.	0.5	25.00 €
4335	51 99 000	Reparar puerta delantera iz. comprende: reparar puerta delantera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta d.iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta d.iz. (mitad superior canto separador)	* 0.5	25.00 €
20111	41 99 000	Reparar aleta d.iz.	* 2	100.00 €
43711	41 99 000	Reparar aleta p. iz.	* 0.5	25.00 €
53111	41 99 000	Reparar paragolpes p.	* 4	200.00 €
57240	51 99 000	Puesta a disposición del vehículo	* 1.5	75.00 €
	Mano de obra		0.17	8.50 €

Pintura	Fabricante -			Precio/hora: €
DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales
				Precio total
20111	99 51 013	Puerta delantera iz. comprende: trabajos preparación	3.67	74.1 €
4335	99 64 529	Cubierta para cubierta el larguero iz.	1.33	58.9 €
23061	99 21 613	Tirador exterior de la puerta d.iz. (pieza desmontada)	0.17	4.75 €
24111	99 52 548	Puerta trasera iz.	1.08	56.96 €
43711	99 35 529	Aleta d.iz.	1	42.75 €
53111	99 36 529	Aleta p. iz.	1.17	46.55 €
57240	99 69 539	Paragolpes p. (pieza desmontada)	3.08	148.2 €

Resumen					
Recambios		Mano de obra		Pintura	
Importe recambios	862,19 €	Mano de obra (13.59 h)	679,50 €	MO Pintura	575,00 €
Pequeño Material(2.00%)	0 €	Dto. MO (0%)	0 €	Constante MO metal ( h)	0 €
Subtotal recambios	862,19 €	<b>Total MO</b>	<b>679,50 €</b>	Constante MO metal ( h)	0 €
Dto. recambios	0 €			Subtotal MO (11.5 h)	575,00 €
<b>Total recambios</b>	<b>862,19 €</b>			Descuento MO Pintura (%)	0 €
				<b>Total MO pintura</b>	<b>575,00 €</b>
				Material Pintura	561,87 €
				Subtotal material	561,87 €
				Dto. sobre material (%)	0 €
				<b>Total material</b>	<b>561,87 €</b>
				<b>Total pintura</b>	<b>1.136,87 €</b>
Total					
Franquicia	0 €	Total recambios	862,19 €	Subtotal (sin dto.)	2.678,56 €
		Total mano de obra	679,50 €	Descuento total ( % )	0 €
		Total pintura	1.136,87 €	Base imponible	2.678,56 €
		<b>Subtotal</b>	<b>2.678,56 €</b>	IVA (21%)	562,50 €
				<b>Total</b>	<b>3.241,06 €</b>
				<b>TOTAL (menos franquicia)</b>	<b>3.241,06 €</b>

Leyenda	
* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)	@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar  
C - Reparación-puntos pintura  
E - sustituir  
G - cortar  
I - Reparar  
K - Costes deducibles  
M - Desmontadas para pintar  
O - Protección del habitáculo  
Q - Sustituir o renovar  
S - Instalar  
U - Pintura manual  
W - equilibrar  
Y - Completar (sólo lógica de trabajo)  
/ - Repara

B - Protección de los bajos  
D - desmontar  
F - montar  
H - Purgar aire  
J - Limpiar  
L - Pintura  
N - Otros costes auxiliares  
P - Comprobar  
R - Riesgo  
T - Prueba técnica  
V - Medir  
X - Destapar (sólo lógica de trabajo)  
Z - Desmontar y montar



# SilverDAT 3

## Valoración de reparación

Última modificación: 14/03/2024

### Datos del taller

Emilio José García Latorre

info@expertpericial.com

Emilio José García Latorre

### Titular

Tratamiento

Teléfono privado

Apellidos, Nombre

Email

Calle / Nº

CP / Localidad

/

### Datos del vehículo

Identificado a través del VIN

**BMW Serie 5 Berlina (E60)(2003->) 520d**

Nº ID del vehículo

Nº valoración

40978183

Matrícula

29/09/2008

Nº de encargo

0003

Matriculación

Código del color

A35

Kilómetros

Color

Monacoblau metallic

### Equipamiento de serie

Paquete fumador, Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, Luces antiniebla, Intermitentes blanco, Encendido aut. Luces de carretera, Pilotos traseros LED, Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia, Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s), Paragolpes color carrocería, Lunas tintado en verde, Lunas atérmicas tintado, Pegamento para lunas para pegamento en caliente, Sistema de audio BMW Business CD (Radio/Lector de CD), Cuentarrevoluciones, Monitor de a bordo con Pantalla en color, Ordenador de a bordo, Check-Control-System, Energie-Control (EC), Indicador de la temperatura exterior, Sistema control presión neumáticos, Indicador avería en los neumáticos, Airbag conductor/acompañante, Sistema de airbag para la cabeza delante, Sistema de airbag para la cabeza detrás, Airbag lateral delante, Reposabrazos central detrás, Alfombras velours, Asientos delante regulable eléctricamente, Reposacabezas detrás, Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza), Elevalunas eléctric., Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque, Mando a distancia para Cierre centralizado, Mando del portón trasero autom, Anclajes Isofix para Asiento para niños, Sistema antibloqueo (ABS), Llantas de aleación 7x16 (Radio de estrella 242), Neumáticos 225/55 R16 ..W, Rueda de repuesto, Volante (cuero) con Multifunción, Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam., Dirección asistida electromecánica, dinámico control-estabilidad (DSC), Reducción polución según norma gases escape Euro 4, Sistema Start/Stop (Función), Filtro partículas, Carrocería: 4 puertas, Caja de cambios 6-marcha, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel CAT

### Equipamiento opcional

NºPR	Descripción
534	Climatizador automático ampliado
544	Control de cruceo con función del freno
M	Pintura metalizada
438	Acabado interior: Madera noble
442	Portavasos
LCBA	tapicería asientos: cuero Dakota

### Recambios

Fecha tarifa: 14/03/2024

DVN	NºPR	Descripción	% Descuento	Cantidad	Precio unidad	Precio total
24111	41527202341	Puerta p. iz.		1	862.19 €	862.19 €

### Mano de obra

Precio/hora: 50.0 €

DVN	Posición trabajo	Descripción	Tiempo (Horas)	Precio total
23061	51 21 770	Desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz. comprende: desm.+mont./sust. tirador exterior puerta delantera iz.	0.17	8.50 €

24111	41 52 500	Desm.+mont./sust. puerta trasera iz. comprende: preparación puerta trasera para el/del pintura iz., desm.+mont./sust. juego de cables puerta trasera iz., d+m puerta trasera cpl. iz., reparar puerta p. iz., regular puerta trasera iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.arr., reparar puerta trasera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta p. iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta p. iz. (mitad superior canto separador), desm.+mont./sust. freno de la puerta trasera iz., desm.+mont./sust. junta junta de la puerta / techo puerta p. iz., desm.+mont./sust. junta puerta p.iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta p. iz. (trabajo combinado), d+m cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta p. iz., regular cristal de la puerta p. iz., desm.+mont./sust. guía de la ventana puerta p. iz., d+m moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana ext. p. iz., d+m eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. eléctric. elevalunas puerta trasera iz., desm.+mont./sust. mecanismo elevalunas p. iz., desm.+mont./sust. cristal de la puerta (fijo) p. iz., desm.+mont./sust. junta hermética ventana de la puerta (fijo) p. iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. cerradura de la puerta p. iz., regular horquilla de cierre p. iz., desm.+mont./sust. tracción bowden manilla de la puerta tras.iz.ext., desm.+mont./sust. soporte tirador exterior de la puerta p. iz., d+m revestimiento de la puerta p. iz., sust. aislamiento acústico puerta trasera iz. (revestimiento de la puerta desmontado), desm.+mont./sust. refuerzo puerta p. iz., desm.+mont./sust. moldura parte abajo de la ventana puerta trasera iz.int., desm.+mont./sust. cubierta marco de la ventana puerta tras.iz.int., desm.+mont./sust. cubierta soporte de la ventana puerta p. iz., desm.+mont./sust. cubierta marco ventana de la puerta p.iz.d., sust. cubierta tirador exterior de la puerta p. iz., d+m cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. cubierta tirador exterior p. iz., desm.+mont./sust. tirador exterior puerta trasera iz., desm.+mont./sust. soporte ventanilla lateral p. iz., d+m cubierta montante de la puerta (montante b) iz.abj., desm.+mont./sust. junta hermética puerta trasera iz.	4.25	212.50 €
24111	97 52 500	<b>Protección de los huecos puerta trasera iz. comprende:</b> ayuda-apn huecos / protección de los bajos <b>D+m paragolpes d. comprende:</b> desm.+mont./sust. moldura de soporte paragolpes d., desm.+mont./sust. rejilla embellecedora paragolpes d. (paragolpes desmontado), desm.+mont./sust. rejilla embellecedora paragolpes d.iz., desm.+mont./sust. rejilla embellecedora paragolpes d.dr., desm.+mont./sust. cubierta conducto del aire en paragolpes iz., desm.+mont./sust. cubierta conducto del aire en paragolpes dr., desm.+mont./sust. canal de aire de frenado d.iz. (trabajo combinado), desm.+mont./sust. canal de aire de frenado d.dr. (trabajo combinado), d+m cubierta iz.abj., desm.+mont./sust. cubierta iz.abj., desm.+mont./sust. cubierta dr.abj.	0.5	25.00 €
47110	51 11 656	Reparar cubierta estribo iz. Reparar puerta delantera iz. comprende: reparar puerta delantera iz. (mitad inf. línea ventana), reparar puerta d.iz. (mitad infer. canto separador), reparar puerta d.iz. (mitad superior canto separador)	0.42	21.00 €
4335	51 99 000	Reparar aleta d.iz.	* 0.5	25.00 €
20111	41 99 000	Reparar aleta p. iz.	* 2	100.00 €
43711	41 99 000	Reparar paragolpes p.	* 0.5	25.00 €
53111	41 99 000	Puesta a disposición del vehículo	* 4	200.00 €
57240	51 99 000		* 1.5	75.00 €
	Mano de obra		0.17	8.50 €

Pintura	Fabricante -				Precio/hora: €
DVN	Nivel	Descripción	Tiempo (Horas)	Materiales	Precio total
20111	99 51 013	Puerta delantera iz. comprende: trabajos preparación	3.67	74.1 €	257.60 €
4335	99 64 529	Cubierta para cubierta el larguero iz.	1.33	58.9 €	125.40 €
23061	99 21 613	Tirador exterior de la puerta d.iz. (pieza desmontada)	0.17	4.75 €	13.25 €
24111	99 52 548	Puerta trasera iz.	1.08	56.96 €	110.96 €
43711	99 35 529	Aleta d.iz.	1	42.75 €	92.75 €
47151	99 68 519	Paragolpes d. (pieza desmontada)	1.5	104.4 €	179.40 €
53111	99 36 529	Aleta p. iz.	1.17	46.55 €	105.05 €
57240	99 69 539	Paragolpes p. (pieza desmontada)	3.08	148.2 €	302.20 €

Resumen					
Recambios		Mano de obra		Pintura	
Importe recambios	862,19 €	Mano de obra (14.01 h)	700,50 €	MO Pintura	650,00 €
Pequeño Material(2.00%)	0 €	Dto. MO (0%)	0 €	Constante MO metal ( h)	0 €
Subtotal recambios	862,19 €	<b>Total MO</b>	<b>700,50 €</b>	Constante MO metal ( h)	0 €
Dto. recambios	0 €			Subtotal MO (13.0 h)	650,00 €
<b>Total recambios</b>	<b>862,19 €</b>			Descuento MO Pintura (%)	0 €
				<b>Total MO pintura</b>	<b>650,00 €</b>
				Material Pintura	697,59 €
				Subtotal material	697,59 €
				Dto. sobre material (%)	0 €
				<b>Total material</b>	<b>697,59 €</b>
				<b>Total pintura</b>	<b>1.347,59 €</b>

Total					
Franquicia	0 €	Total recambios	862,19 €	Subtotal (sin dto.)	2.910,28 €
		Total mano de obra	700,50 €	Descuento total (%)	0 €
		Total pintura	1.347,59 €	Base imponible	2.910,28 €
		<b>Subtotal</b>	<b>2.910,28 €</b>	IVA (21%)	611,16 €
				<b>Total</b>	<b>3.521,44 €</b>
				<b>TOTAL (menos franquicia)</b>	<b>3.521,44 €</b>

### Leyenda

\* Entrada manual del usuario (no válido para la columna del nombre)

@ Precio repuesto para pieza alternativa

Código de reparación

A - desmontar y montar

C - Reparación-puntos pintura

E - sustituir

G - cortar

I - Reparar

K - Costes deducibles

M - Desmontadas para pintar

O - Protección del habitáculo

Q - Sustituir o renovar

S - Instalar

U - Pintura manual

W - equilibrar

Y - Completar (sólo lógica de trabajo)

/ - Reparar

B - Protección de los bajos

D - desmontar

F - montar

H - Purgar aire

J - Limpiar

L - Pintura

N - Otros costes auxiliares

P - Comprobar

R - Riesgo

T - Prueba técnica

V - Medir

X - Destapar (sólo lógica de trabajo)

Z - Desmontar y montar